ФОП БІЛАН І.І

Кваліфікаційний сертифікат Серія АЕ № 006914
Кваліфікаційний сертифікат Серія АР № 000929

Звіт про проведення технічного обстеження

Об’єкт : Державний професійно-технічний навчальний заклад «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг»

Замовник: Державний професійно-технічний навчальний заклад «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг»

ГІП Білан І.І

Експерт Лихвар Т.М.

2025 р.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ **№ 006914**

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що **Лихвар Тетяна Михайлівна**

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт будівельний І категорії

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від 02.03.2022 № 128

(рішенням _____ секції Комісії від _____ № _____, затвердженим президією Комісії _____)

Зареєстрованийу реєстрі атестованих осіб 02.03.2022 року за № 766

Роботи (послуги), пов'язані ізстворенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: **Технічне обстеження будівель і споруд об'єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки).**

Дата видачі 02.03.2022 року

Голова (заступник голови) Атестаційної архітектурно-будівельної комісії _____ Власенко І.М.

(підпис) *(прізвище, ім'я, по батькові)*

М.П.

Зміст.

1. Вступ.

1.1. Підстава та обґрунтування проведення технічного обстеження… ...3
2. Загальні дані……..4
3.Результати технічного обстеження……..4
4.Висновки та рекомендації……..5
5. Додаткова інформація про об'єкт…….... 7

Додаток……
6. Кваліфікаційний сертифікат виконавця окремих видів робіт(послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури……..…8

1Вступ.

На виконання вимог Постанови кабінету міністрів України №635 від 10.07.2019 року експерт Лихвар Т.М. на замовлення Державного професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг» виконала позачергове обстеження будівлі Державного професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг», яка розташована за адресою**: м. Вінниця вул. Хмельницького шосе,145** на предмет доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до вимог ДБН В. В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення». За висновками експерта буде встановлена можливість або неможливість доступу у приміщення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

1.1 Підстава та обґрунтування проведення технічного обстеження.

Роботи з технічного обстеження приміщень Державного професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг»,
що знаходиться за адресою: **м. Вінниця вул. Хмельницького шосе,145**, щодо їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення виконується відповідно до вимог Постанови кабінету міністрів України №635 від 10.07.2019 та ДБН В. В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

Виконавиць проводить роботи з технічного обстеження на підставі кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури –експерта з технічного обстеження будівель і споруд . Кваліфікаційний сертифікат серії за номером АЕ № 006914, виданий згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії від 02.03.2022року.

2. Загальні дані

Об'єкт , що обстежується , розташований за адресою: **м. Вінниця вул. Хмельницького шосе,145**
Освітлення природнє, штучне.

3. Результати технічного обстеження

Під час проведення технічного обстеження був здійснений огляд приміщень та виконана фотофіксація..
Згідно п.5.1.1. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд». «Вхід на територію слід обладнувати доступними елементами інформації про об'єкт, що є доступний на даній території».
Вхідна площадка при вході до приміщень відповідає на виконання до вимог п.6.1.2 ДБН В. В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення», обладнана навісом та системою водовідведення.
Ширина вхідної площадки на ганку при вході до приміщень відповідає вимогам п.6.1.7 ДБН В. В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»: «Глибина простору для маневрування крісла-коляски перед дверима при відчиненні "від себе" повинна бути не менше 1,2 м, а при відчиненні "до себе" - не менше 1,5 м з а ширини не менше 1,5 м».
Покриття вхідної площадки тверде(тротуарна плитка), що виключає ймовірність зісковзування при намоканні, поперечний ухил відсутній, що відповідає вимогам п.6.1.2 ДБН В. В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і

споруд. Основні положення» : « Поверхні покриття вхідних площадок і тамбурів повинні бути твердими, не допускати ковзання при намоканні і мати поперечний уклон у межах 1-2 %.».

Для забезпечення доступу для осіб з інвалідністю та інших МГН відсутній обладнаний пандус, так як висота вхідної площадки не більше 0.15м від рівня тротуару.

Згідно п.5.4 ДБН В. В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» є відведені паркувальні місця для паркування особистого транспорту осіб з інвалідністю, або транспорту, що перевозять осіб з інвалідністю.

Шляхи евакуації та ширина дверей відповідають вимогам п.6.4.3 ДБН В. В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»: а саме: ширина (у просвіті) дверей вхідної групи становить не менше 0.9м (при відкривані однієї частини дверей) та 1.40м (при повністю відкритих дверях) при нормі 0.9м (для приміщень, у яких перебуває не більше 15 осіб). Висота порогу дверей вхідної групи становить 0.025м, що відповідає вимогам п.6.1.11 ДБН В. В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»: «Дверні прорізи не повинні мати порогів і перепадів висот підлоги. За необхідності влаштування порогів їх висота або перепад висот не повинні перевищувати 0,025м.». Глибина тамбура становить 1.80м, що відповідає п.6.17. ДБН В. В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»: Глибина тамбуру повинна бути не менше 1.80м.

Фото-підтвердження знаходиться у додатку.

Шляхи руху до приміщень зон і місць обслуговування всередині будівлі відповідають вимогам п.6.2.1. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», шлях руху по коридору не менше 1.50м.

Висота проходів у просвіті по всій їх довжині та висоті не менше 2.1м. Ширина дверних прорізів у стіні не менше 0.9м не мають порогів та перепадів висоти, що відповідає п.6.2.2. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

Приміщення не мають ворсових килимів, що відповідає вимогам 6.2.5. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

В коридорі загального користування першого поверху присутній перепад висот поверху, на сходах влаштовано підйомник, що відповідає вимогам п.6.3.2.1 ДБН В. В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»:

« Внутрішні сходи до рівня першого поверху можуть бути дубльовані пандусами. У випадку розміщення приміщень на поверхах вище або нижче поверху основного входу до будівлі, допускається застосування підйомників

вертикальним або паралельно до до нахилу сходів переміщенням згідно з вимогами ДСТУ ISO 9386-2 ДСТУ EN81-71. НПАОП 0.00-12.02

В туалетах загального користування передбачено універсальну кабіну з можливістю заїзду і маневрування в ній осіб з інвалідністю, які пересуваються кріслом колісним, що відповідає вимогам п.11.5. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

Фото-підтвердження знаходиться у додатку

4. Висновки та рекомендації

Під час технічного обстеження 28.05.2025 року було оглянуті приміщення та зроблені висновки щодо його доступності для інвалідів та інших мало мобільних груп населення згідно з ДБН В. В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

В результаті обстеження 28.05.2025року була встановлена можливість доступу осіб з інвалідністю та інших МГН до приміщень Державного професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг»,за адресою: м. Вінниця вул. Хмельницького шосе,145. Приміщення Державного професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг»,, які були обстежені відповідають вимогам ДБН В. В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

5. Додаткова інформація про об'єкт

Фотографії об'єкта додані у Додатку.

Експерт з технічного обстеження будівель і споруд Т.М.Лихвар

Кваліфікаційний сертифікат Серія АЕ № 000827

Додаток 1.

Фрагмент входу в приміщення



Універсальна кабіна з можливістю заїзду і маневрування в ній осіб з інвалідністю, які пересуваються кріслом колісним



Універсальна кабіна з можливістю заїзду і маневрування в ній осіб з інвалідністю, які пересуваються кріслом колісним



Фрагмент навчальних приміщень які не мають ворсових килимів



Влаштування підйомника



