

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Департаменту гуманітарної політики
Вінницької обласної державної адміністрації

Тетяна КАМЕНЦУК

2026 р.



АКТ

ПРИЙОМУ ГОТОВНОСТІ

КЗ «ВІННИЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ СФЕРИ ПОСЛУГ» ВІННИЦЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ

до нового 2026/2027 навчального року

Повна адреса: 21029, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 145

Телефон: (0432)56-14-23

Прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу освіти: директор БАЛИЦЬКА
Валентина Євгеніївна.

Відповідно до НАКАЗУ Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації від 28.05.2026 р. №496-аг «Про підготовку матеріально-технічної бази закладів, установ і організацій освіти і науки Вінницької області до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 навчального року», листів: МОН України від 14.05.2026 №1/10243-26 «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та проходження осінньо-зимового періоду 2026/27 року», Департаменту гуманітарної політики Вінницької ОДА від 10.08.2026 №01.01.2-4522 «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та проходження осінньо-зимового періоду 2026/2027 року», наказу по закладу від 28.05.2026р. №11/01-10, перевірку проводила комісія у складі:

Голова комісії:

ПЕНЬКОВА Наталія, заступник директора з навчально-виробничої роботи;

Члени комісії:

САУЛЕНКО Микола, завідувач господарством;

ТРОХИМЧУК Вікторія, старший майстер виробничого навчання;

ЧУПИРА Ольга, голова профспілкового комітету;

ГНАТЮК Олександр, інженер з охорони праці.

Комісією встановлено:

1. Наявність наказу МОН України «Про закріплення державного майна на праві оперативного управління за ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг»; є в наявності наказ Міністерства освіти і науки України від 05.07.2018 р. №720 «Про закріплення державного майна на праві оперативного управління за ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг»;

03.11.2025 року відбулась Державна реєстрація створення юридичної особи в результаті перетворення на Кошунальний заклад «Вінницький професійний коледж сфери послуг» Вінницької обласної Ради

2. У 2026/2027 навчальному році в закладі освіти буде навчатися: 32 групи, 840 здобувачів освіти.

3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік: План роботи КЗ «Вінницький професійний коледж сфери послуг» Вінницької обласної Ради;

4. Стан та якість ремонту приміщень:

капітального: задовільний

поточного: задовільний

Хто виконував роботи з ремонту будівель: поточні роботи виконані власними силами. Капітальне будівництво виконано підрядною організацією в рамках реалізації проєктів EU4Skills «Реконструкція навчально-виробничих майстерень та створення STEM-лабораторії», «Капітальний ремонт будівлі корпусу навчально-виробничих майстерень КЗ «Вінницький професійний коледж сфери послуг» Вінницької обласної Ради;

5. Стан території та її площа:

земельна ділянка – 1,9701 га;

загальна площа будівлі навчального корпусу – 8874м².

6. Кількість і стан допоміжних споруд – 3, задовільний. Продовжується реконструкція приміщення навчально-виробничих майстерень, встановлення шатрової покрівлі над ними на площі 1600м².

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан – так, задовільний.

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан: територія коледжу повністю огорожена металевим парканом, стан задовільний.

8. Стан укріплень фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) загальна інформація про укріплення фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укріплення фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укріплення, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укріплення учасників освітнього процесу як найпростішого укріплення, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Сховище						
Протирадіаційне укріплення						
Споруда подвійного призначення						
Найпростіше укріплення	м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 145	400	так	так	так	готовий
	м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 145	45	так	так	так	готовий

Примітка: таблиця заповнюється за всі укріплення, що є на балансі закладу освіти, а також укріплення інших суб'єктів господарювання,

що на правах договору використовуються для укріття учасників освітнього процесу, за умови що розташовані на відстані не більш 500 м. від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу.

2) загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості						Примітка
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укріття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Навчальний корпус	м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 145	так	так	ні	ні	так	так	
Гуртожиток	-	-	-	-	-	-	-	відсутній
Майстерні	м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 145	так	так	ні	ні	так	так	

Примітка: таблиця заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	96	96	100%	-	-	
Здобувачі освіти	840	840	100%	-	-	

10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так /ні) – ні;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні /не має) – ні;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби

евакуації учасників освітнього процесу (так /ні) – ні;

- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) – ні;

- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні /не має) – не має.

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан: наявний стадіон загальною площею 0,8 га., стан – задовільний.

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Кабінет української мови та літератури	2	+		+		+
Кабінет математики	2	+		+		+
Кабінет основи правових знань	1	+		+		+
Кабінет історії України	1	+		+		+
Кабінет хімії	1	+		+		+
Кабінет спецтехнології	2	+		+		+
Кабінет фізики	1	+		+		+
Кабінет біології, географії	1	+		+		+
Кабінет перукарської справи	1	+		+		+
Кабінет декоративної косметики	1	+		+		+
Кабінет тактичної медицини	1	+		+		+
Кабінет захисту України	1	+		+		+
Кабінет експлуатації персонального комп'ютера	1	+		+		+
Кабінет англійської мови	2	+		+		+
Кабінет технології швейних виробів	1	+		+		+
Кабінет конструювання і моделювання одягу	1	+		+		+
Кабінет основи технологій обслуговування в туристичній галузі	1	+		+		+
Навчальний кабінет організації готельного обслуговування №101	1	+		+		+
Лазерний тир	1	+				

13. Готовність до занять навчальних майстерень, лабораторій, майстерень-лабораторій їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв.м.	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
1	2	3	4	5	6	7
Майстерня-лабораторія операторів з обробки інформації та програмного забезпечення	88,0	15	+	лінолеум	відповідає	
STEM-лабораторія	89,8	30	+	лінолеум	відповідає	
Майстерня-лабораторія перукарів, манікюрників №12	71,7	15	+	паркет	відповідає	
Майстерня перукарів, манікюрників №15	34,0	15	+	плитка	відповідає	
Майстерня перукарів, манікюрників №16	52,9	15	+	паркет	відповідає	
Майстерня-лабораторія кухарів №17	69,9	15	+	плитка	відповідає	
Майстерня-лабораторія кондитерів №18	29,4	15	+	плитка	відповідає	
Майстерня-лабораторія майстрів ресторанного обслуговування №100	139	15	+	плитка	відповідає	
Майстерня «Навчальний готельний номер» №102	35,4	16	+	лінолеум	відповідає	
Майстерня з професії «Кухар. Кондитер» №103	103,8	17	+	плитка	відповідає	
Майстерня «Навчальний ресторан» №104	53,3	16	+	плитка	відповідає	
Майстерня-лабораторія з ремонту колісних транспортних засобів	130,6	15	+	бетон	відповідає	
Майстерня-лабораторія будови та технічного обслуговування колісних транспортних засобів	106,4	15	+	бетон	відповідає	

1	2	3	4	5	6	7
Майстерня монтажників радіоелектронної апаратури та приладів	188,6	30	+	плитка	відповідає	
Майстерня агентів з організації туризму	110,2	30	+	лінолеум	відповідає	
Майстерня швейної справи	159,7	15	+	лінолеум	відповідає	

14. Наявність методичного кабінету: методичний кабінет є в наявності, стан: задовільний.

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників: кабінет педагогічних працівників є в наявності, стан задовільний.

16. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	Справні	Несправні
1.	Комп'ютери та комп'ютерна техніка	169	+	-
2.	Магнітофони	1	+	-
3.	Телевізори	27	+	-
4.	Інтерактивний екран	5	+	
5.	Проектори	16	+	-
6.	Комп-т мультимедійного обладнання	3	+	
7.	Радіовузол	-	-	-
8.	Мовна лабораторія	-	-	-
9.	Проекційні екрани	8	+	-
10.	Інтерактивна дошка	1	+	-
11.	Плоттер	1	+	-
12.	Інтерактивні панелі	3		

17. Розміри спортивної зали, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами: загальна площа спортивної зали – 288м², облаштований спортивним інвентарем, стан обладнання задовільний.

18. Наявність та розміри актової зали та забезпечення пожежної безпеки: загальна площа актової зали – 288м², на 340 посадкових місць, стан пожежної безпеки задовільний.

19. Стан меблів – задовільний.

20. Наявність їдальні або буфету кількість посадкових місць: загальна площа їдальні – 361м², на 200 посадочних місць.

забезпеченість та стан меблів: задовільний.

забезпеченість технологічним обладнанням: все обладнання застаріле і не відповідає діючим вимогам;

санітарний стан – задовільний;

умови для миття рук: наявні 3 умивальники та електросушарки для рук.

Наявність проточної води: холодної: в наявності;

21. Організація питного режиму: встановлено фонтанчик з шістьма фільтрами.

22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів: наявний медичний кабінет, медичний контроль за станом здоров'я здобувачів освіти, слухачів здійснює сестра медична. Стоматологічний кабінет – відсутній.

23. Наявність і стан бібліотеки: в навчальному закладі є бібліотека та читальна зала на 30 місць.

24. Фонд підручників, посібників, художньої літератури: загальний фонд підручників становить 19728 примірників, посібників – 18728 примірників, художньої літератури 1002 примірників, забезпеченість підручниками з загальноосвітньої підготовки становить 98%, з професійної підготовки 87%.

25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами: всі кабінети та лабораторії забезпечені світлодіодним освітленням, згідно діючих будівельних та санітарних норм.

26. Наявність технічного звіту перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення Протоколи №«152.26» від 24 липня 2026 р., в наявності.

27. Стан пожежної безпеки:

- наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту: в наявності;

- наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання: є в наявності, знаходяться в задовільному стані;

- наявність та справність первинних засобів пожежогасіння: 58 вогнегасників;

- справність електромереж та електрообладнання в наявності на всіх будівлях і спорудах, в задовільному стані;

- автоматична система протипожежного захисту: відсутня;

- наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів: наявні 6 евакуаційних шляхів;

- проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами: ні.

Інші питання пожежної безпеки:

- 3 протипожежні щити в належному стані;

- пожежні гідранти: відсутні;

- пожежні шафи: всього 5 одиниць, в справному стані повністю укомплектовані. Можлива подача води до пожежних кранів мережею водопроводів без використання електроенергії;

- пожежні рукави: 4 одиниць, дефектів не виявлено;

- наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації: в наявності.

- пожежна сигналізація: відсутня. Коледж, як і переважна більшість навчальних закладів, не в змозі власними силами її встановити.

- навчання з пожежної безпеки: 2 посадові особи навчального закладу в 2025/2026 н.р. пройшли навчання в НМЦ цивільного захисту та БЖД Вінницької області.

28. Стан покрівлі: задовільний над навчальним корпусом. Над навчально-виробничими майстернями та вестибюлем проведено капітальний ремонт покрівлі.

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:

- водопостачання: задовільний

- електропостачання: задовільний

- каналізація: задовільний

30. Теплопостачання: задовільний. Можливості дотримання повітрообміну: задовільний.

31. Наявність підсобного господарства та його стан – відсутній.

32. Наявність гуртожитку та його стан – відсутній.

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) – інструкції в наявності, забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу відповідає нормам.

34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи – теплоцентраль, стан задовільний.

35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом – відповідає потребам закладу.

36. Наявність та реєстрація колективного договору – в наявності, на період 2026-2031 р.р. від 02.02.2026 р.


Висновок комісії про готовність закладу професійної (професійно-технічної) освіти до нового навчального року:


КЗ «Вінницький професійний коледж сфери послуг» Вінницької обласної Ради; готовий до початку нового 2026/2027 навчального року. Матеріально-технічна база, санітарний стан забезпечення умов охорони праці та безпеки життєдіяльності, забезпеченість кадрами, навчальними програмами, перспективними планами, книжковим фондом бібліотеки відповідає нормам і готовий до нового 2026/2027 навчального року. Підготовлено 2 укриття для евакуації учасників освітнього процесу та працівників закладу при оголошенні сигналів оповіщення ЦЗ «Увага всім», «Повітряна тривога».

Голова комісії


 Наталія ПЕНЬКОВА

Члени комісії:

 Микола САУЛЕНКО

 Вікторія ТРОХИМЧУК

 Олександр ГНАТЮК

 Ольга ЧУПИРА